

十二六通信は裏側をご覧ください

キャップを変えました

今回より液漏れを減らすために、キャップのガス抜き穴にガスを通す特殊シートを貼ったキャップを採用しました。シートが濡れている時などはガスの抜け方が若干悪くなりますので、以下の点をお客様にご説明の上販売をお願いいたします。

なお、開栓時の噴き出しに関しましては通常は発生しないと思いますが、最悪の状況を考えています。例えば瓶を横にしてガスが抜けられない状態で長時間置き、瓶を立てて良く振った直後に栓を切った場合などです。



- ◆よく冷やし冷たいうちに開栓してください。開栓時に中身が噴き出す場合があります。
- ◆キャップ中央の白いシートがふくらんでいるときは、内部にガス圧がかかっている可能性がありますので注意してキャップを開けて下さい。
- ◆爪楊枝などでシートに穴を開けないでください。小さな穴から勢いよく噴き出すと思いのほか遠くまで飛ぶことがあります。
- ◆栓を切ったときにガスの抜ける音がして液面が盛り上がってくるようでしたら、すぐに栓を締め、その後は、栓を少し緩め吹きそうになったら締める、を繰り返してください。
- ◆中身を混ぜる時は瓶は振らず、栓をいったん開けた上でもう一度栓をして、穴に指をあててゆっくりと天地返しをしてください
- ◆横にした状態では液体が穴をふさぎガスが抜けられないため、長時間横にしておくと瓶の内部の圧力が高まり噴き出す事がありますので、必ず瓶を立てた状態で保管して下さい。

お願い

十二六を、より安全で、より安心な商品にするために、常に改良をしていきたいと考えております。今回の新型キャップの件を含め、お気づきの点等ございましたら是非ともお聞かせ下さい。

長野県佐久市茂田井2179
武重本家酒造株式会社
電話 0267-53-3025
ファクシミリ 0267-53-5253